Nombre del producto: **SOLI**DECK **XD 2000**

Descripcion
SoliDeck es un protector al agua, hidrorrepelente y con una buena resistencia a la transitabilidad para terrazas con tarimas.

Versiones
XD 2000 SolidDeck

Campos de aplicación
Formulado a base de aceites emulsionados y resinas al agua, este producto hidrorrepelente asegura una buena resistencia a la transitabilidad y rapidez de restablecimiento. Sus filtros UV otorgan a la madera una buena resistencia a los agentes externos.

Método de aplicación
Rodillo de pelo corto, brocha con fibras sintéticas o cerdas mixtas

Preparación del producto
Listo para usar. Si es necesario, diluir hasta el 5% con agua

Certificaciones o propiedades del film seco en ciclo: 2 manos SoliDeck
Cumple el requisito impuesto por el D.M. del 14 de junio de 1989 n.236 Art.82
Certificado CATAS de valoración del coeficiente de rozamiento en pavimentos con MÉTODO B.C.R.A.

Características químico-físicas a 23ºC

Aspecto	Líquido lechoso	Peso específico [g/ml]	1,01 +/- 0,03
Color	Anaranjado	Naturaleza química	Acrílica híbrida
Opacidad [brillo]	20 ± 3	Viscosidad [s]	(23 ºC; copa DIN orificio 6) 21 ± 3
pH	n.s.		

Características de aplicación

Número recomendado de manos	2	Temperatura de aplicación [°C]	de +10 a +35
Cantidad recomendada por mano [g/m^2]	mín. 60; máx. 80	Transitabilidad ligera [horas]	24 - 48
Lijabilidad de la primera mano [horas]	mínimo 4	Peatonabilidad ligera [horas]	24
Intervalo entre manos [horas]	4 - 24	Practicabilidad [días]	2
Rendimiento en m^2 de dos manos [m^2/lt]	12-20		

Preparación del sustrato
Limpiar a fondo la superficie de madera y estucar las uniones con estuco SolidFiller mezclado con el polvo de madera obtenido al lijar el pavimento. Una vez seco, lijar la superficie (se recomienda utilizar un grosor de 120 -150) para eliminar restos de grasa, cera o cola. Limpiar el pavimento con un aspirador antes de barnizar. En caso de aplicación sobre materiales ya teñidos, se deberán utilizar colorantes insolubles en agua para evitar que el colorante del fondo pierda color.

Instrucciones de aplicación
Mezclar bien para homogeneizar el sedimento que se puede haber depositado sobre el fondo. Aplicar una mano de producto y dejar secar entre 4 y 24 horas antes de aplicar la segunda mano. No requiere lijado intermedio. La superficie tratada se puede pisar con precaución tras 24 - 48 horas y alcanza su secado óptimo en una semana.

Ciclos recomendados
Aplicar 2 manos de SoliDeck

Condiciones de aplicación
Temperatura ambiental. Aplicar a una temperatura entre 10 y 35ºC. La temperatura óptima está comprendida entre 15 y 25ºC. Humedad ambiental. Aplicar con una humedad ambiental comprendida entre 40% y 80%. Humedad de la solera. Contenido mínimo admitido = 10%, medido con higrómetro.

Pavimentos ya existentes de madera
Lijar la superficie para eliminar la capa superficial barnizada o pulida y aspirar a fondo el polvo.

Limpieza de terrazas con tarimas preacabadas ya tratadas con SoliDeck
Si la superficie está alterada, tamponar ligeramente con un paño limpio o con guata humedecidos con SolidClean. Probar siempre sobre un listón no encolado cualquier otro tipo de limpiador antes de utilizarlo para comprobar su compatibilidad con la superficie y evitar alteraciones permanentes.

Limpieza de las herramientas
Limpiar las herramientas nada más terminar de utilizarlas. Antes de que el producto se seque sobre el rodillo o la brocha, el producto se puede eliminar con agua del grifo.

Eliminación
El material sobrante e inutilizable así como el agua de lavado de las herramientas se deben recoger y eliminar como desecho especial. No se deben eliminar por ningún motivo a través de la red de alcantarillado.
a
Medidas de seguridad personal
Evitar el contacto con la piel utilizando guantes de látex, goma o polietileno. Durante el uso se liberan cantidades mínimas de disolvente en el aire. Se recomienda ventilar el local durante el uso.

Envase
Bidones de 5 L

Almacenamiento
El producto mantiene sus características durante 18 meses si se conserva en los envases originales, cerrados herméticamente, a 23ºC. Evitar los lugares húmedos y las temperaturas superiores a 35ºC.

Reciclaje del envase
El envase de plástico se debe eliminar de manera separada en los contenedores o entregar en los puntos de recogida separada para su reciclaje (según el sistema de recogida del ayuntamiento). Comprobar que el envase esté vacío y seco, y que contenga el menor residuo de producto posible.

Advertencias
Los datos y la información contenidos en esta Ficha Técnica corresponden a nuestros conocimientos y a nuestra experiencia actuales y no pueden ser utilizados como garantía debido a las diferencias entre los materiales existentes en el mercado y a nuestra imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el producto corresponda a sus necesidades en Función de las herramientas de aplicación, los soportes utilizados y las condiciones ambientales de aplicación y de secado. En cualquier caso, Renner Italia S.p.A. garantiza la calidad constate del producto. Asimismo, Renner Italia S.p.A. se reserva el derecho a modificar y actualizar esta Ficha en función de sus propias exigencias. Se ruega al cliente comprobar que dispone de la última versión publicada.
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO CONSULTAR SIEMPRE LAS FICHAS DE SEGURIDAD.

RENNER WOOD COATINGS
Via Ronchi Inferiore, 34
40061 Minerbio (BO) Italia
T. +39 051 6618 211 F. +39 051 6606 312